

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 31939440

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 23/04/2025 25293867

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél · 0321020210 - Fax · 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

06271289 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation		
BF-161-MV (F)	04/11/2021	30/	30/12/2010	
Marque	Désignation commerciale			
MINI	MINI			
(1) N° dans la série du type	(VIN) (5) Catégorie	e internation	ale Genre	
WMWSR11050T068	5554	M1	VP	
Type / CNIT			Energie	
M10MN1VP000S352			ES	
Document(s) présenté(s)				

ou un huissier de iustice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

172219

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

BF-161-MV CT:22/06/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : WMWSR11050T065554

N° D'IMPRIMÉ: T31939440

S062T100 25293867 XXXXXXXX

Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) C

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté

5.2.3.e.2. PNEU: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P 0011

Défaillances mineures :

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Manguant ou introuvable

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 26/07/2019: 108193 km / 04/09/2019: 108846 km / 12/10/2021: 130217 km / 11/12/2021 : 131544 km / 13/10/2023 : 152012 km / 30/10/2024 : 169859 km /

15/11/2024 : 170733 km

MESURES REALISEES ET	VALEURS LIMITES (CORRESPONDANTES
	AVANT	ARRIERE

ח

G

n

Ripage (-8 à +8 m/km): -0.4 m/km 9 % 14 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

G

731 daN 462 daN Forces verticales:

Frein de service

226 daN 253 daN 129 daN Forces de freinage : 131 daN Déséquilibre (<20%): 11 % 2 % 226 daN Forces de freinage (efficacité): 253 daN 129 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (\leq 0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (\leq 0.2 %) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.014

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.3 %-0.4 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.4 % -2.5 %