

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 31586187

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 27/03/2025 25293102

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES: AVENUE GEORGES WASHINGTON

62400 BETHUNE

Tél · 0321020210 - Fax · 0321021818

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

062T1307 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 19/02/2016 19/02/2016 DZ-338-VK (F) Marque Désignation commerciale VOLVO XC60 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre YV1DZA8CDG2896782 M1 VP Type / CNIT Energie

GΟ

S062T100

25293102 XXXXXXXX

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures :

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG. AVD

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE): Catadioptre défectueux ou endommagé ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD,

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

206258

M10VLVVPC74P461

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

DZ-338-VK CT:26/05/2025

N° D'AGRÉMENT : S062T100 N° SÉRIE : YV1DZA8CDG2896782

N° D'IMPRIMÉ: T31586187

1094 daN Forces verticales: Frein de service 366 daN 353 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % 366 daN Forces de freinage (efficacité): 353 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 63 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %): 24 %

Ripage (-8 à +8 m/km):

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -2.0 %

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

3 %

G

AVANT

-1.3 m/km

ח

ARRIERE

27 %

9 %

n

700 daN

204 daN

204 daN

G

224 daN

224 daN