# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 31419126**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 11/02/2025 | 25291783 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**10/04/2025**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 062T1397

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EA-396-EZ (F) | 14/02/2020 | 04/03/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| KIA | OPTIMA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| KNAGU415GG5051798 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10K1AVP0025572 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 13/02/2020 : 43400 km / 26/02/2022 : 76342 km / 25/07/2024 : 120629 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

134364

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +1.1 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 4 % | | 9 % | |
| **Forces verticales** : | 982 daN | | 670 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 324 daN | 302 daN | 233 daN | 207 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 7 % | | 12 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 324 daN | 302 daN | 233 daN | 207 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 64 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -2.0 % | -2.0 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -3.1 % | -3.1 % | | |

**EA-396-EZ**

**CT:10/04/2025**

**N° D'AGRÉMENT : S062T100**

**N° SÉRIE : KNAGU415GG5051798**

**N° D'IMPRIMÉ : T31419126**

**S062T100**
**25291783**
**XXXXXXXXXX**