# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 26958329**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 07/11/2024 | 24289508 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**06/11/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 06/11/2025**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S062T100

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : AVENUE GEORGES WASHINGTON
62400 BETHUNE
Tél : 0321020210 - Fax : 0321021818

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 062T1307

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FG-628-QZ (F) | 31/05/2019 | 31/05/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | JUMPY |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7VFAHKHKZ018142 | N1 | CTTE |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| N10CTRCT066H067 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2A00

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 04/05/2023 : 114079 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

147319

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -2.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 18 % | | 33 % | |
| **Forces verticales** : | 1093 daN | | 754 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 388 daN | 377 daN | 251 daN | 255 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 388 daN | 377 daN | 251 daN | 255 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 68 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : -1.7 % -2.5 %

**FG-628-QZ**

**CT:06/11/2026**
**POLLU:06/11/2025**

**N° D'AGRÉMENT : S062T100**

**N° SÉRIE : VF7VFAHKHKZ018142**

**N° D'IMPRIMÉ : T26958329**

**S062T100**
**24289508**
**XXXXXXXXXX**